


MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

SETOR: LABORATÓRIO DE TÉCNICAS CIRURGICAS

RISCOS OCUPACIONAIS ESPECIFICOS.

F- FÍSICOS	Q- QUÍMICOS	B- BIOLÓGICOS	E- ERGONÔMICOS	M - DE ACIDENTES
-------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------

PEQUENO 	MÉDIO 	GRANDE
---	---	---------------

AGENTES DETECTADOS	FONTE GERADORA	RECOMENDAÇÕES
Físico – Ruído	Conversação, atendimento telefônico ,Movimentação de Pessoas.	Não existem danos suscetíveis à saúde.
Ergonômico – Levantamento e transporte manual de peso	Realizar carregamento de bonecos,durantes as aulas em laboratório	Realizar alongamento quando necessário, utilizar carrinhos para transportear os mesmos, e sempre que possível executar o trabalho em duas pessoas.
Químico– Detergente enzimático , agua oxigenada	Utilizado no processo de lavagem edesinfecção de materiais	Atenção às atividades, utilizar Epi's
Mecânico/Acidentes – Cortes ePerfurações	Manuseio com materiais Perfurocortantes	Atenção às atividades, utilizar Epi's

LEGENDA DE RISCOS

FÍSICO (Ruído, Vibração, Frio, Exposição Calor, Umidade, Pressões Anormais, Radiação não Ionizantes e Ionizantes)
QUIMICO (Poeiras, Fumos Metálicos, Névoas, Vapores Orgânicos, Neblina, Tintas e Solventes)
BIOLOGICO (Virus, Bactérias, Protozoários, Fungos, Bacilos, Parasitas, possível ataque de animais peçonhentos)
ERGONOMICO (Postura incorreta, Levantamento e transporte manual de carga , postura sentada por longos períodos, trabalho em pé)
ACIDENTES (Arranjo físico, Iluminação, Acidente de trânsito, Eletricidade, Quedas e escorregões, quedas de diferentes níveis)

Obs. É obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individuais de acordo com a atividade.